

**江苏南方卫材医药股份有限公司急救器材联合研发中心**  
**(年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只)**  
**竣工环境保护验收意见**

2018 年 4 月 13 日,江苏南方卫材医药股份有限公司组织召开急救器材联合研发中心(年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只)项目竣工环境保护验收现场检查会。验收小组由项目建设单位、验收监测单位及 3 名专家(名单附后)组成。

验收小组听取了建设单位关于项目建设和环保管理制度落实情况介绍,监测单位对环保验收监测情况的汇报,现场踏勘了本项目配套建设的环保设施运行情况。项目建设单位、验收监测报告编制单位一致确认本次验收项目不存在下列情形之一:

(一) 未按环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施,或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的;

(二) 污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书(表)及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的;

(三) 环境影响报告书(表)经批准后,该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动,建设单位未重新报批环境影响报告书(表)或者环境影响报告书(表)未经批准的;

(四) 建设过程中造成重大环境污染未治理完成,或者造成重大生态破坏未恢复的;

(五) 纳入排污许可管理的建设项目,无证排污或者不按证排污的;

(六) 分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目,其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的;

(七) 建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚,被责令改正,尚未改正完成的。

验收专家经审核有关资料，确认验收监测报告资料翔实、内容完整、编制规范、结论合理。

经认真研究讨论形成验收意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### （一）建设地点、规模、主要建设内容

常州市南方卫生器材厂有限公司于 2012 年 10 月 31 日变更为江苏南方卫材医药股份有限公司，江苏南方卫材医药股份有限公司成立于 1990 年 7 月 4 日，公司位于江苏武进经济开发区果香路 1 号。公司“年产创口贴 850 万平方米，药膏 300 万平方米，水杨酸苯酚贴膏 4.5 万平方米，医用胶布 2400 万平方米，绷带 200 万平方米，敷贴 100 万平方米运动胶带 200 万平方米，医用橡皮膏 80 万平方米，冰垫 7 万平方米，退热贴 5 万平方米”项目于 2013 年 7 月 29 日获得常州市武进区环境保护局竣工环境保护验收意见。江苏南方卫材医药股份有限公司投资 1200 万元成立急救器材联合研发中心开发急救产品系列，研发中心位于生产车间二的 2 楼，研发的产品小样测试成功后依托生产车间三的生产设备批量生产。项目目前已形成年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只的生产能力。

#### （二）建设过程及环保审批情况

江苏南方卫材医药股份有限公司于 2016 年 3 月委托常州市常武环境科技有限公司编制完成了《急救器材联合研发中心（年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只）》环境影响报告表，并于 2016 年 6 月 8 日获得常州市武进区环境保护局批复意见，武环行审复[2016]146 号。

该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

#### （三）投资情况

本项目总投资 1200 万元，其中环保投资 5 万元。

#### （四）验收范围

本次验收项目为“急救器材联合研发中心（年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只）”。

## 二、工程变动情况

本项目实际建设内容、生产工艺、原辅材料消耗、生产规模、环保治理设施符合环评及审批要求。

## 三、环境保护设施建设情况及环境管理情况

### （一）废水

厂内实行“雨污分流”，雨水经厂内雨水管网收集后排入园区雨水管网。本项目不产生工艺废水，不新增生活污水。

### （二）废气

涂胶工段产生的非甲烷总烃无组织排放。

### （三）噪声

本项目主要噪声来自于实验仪器等设备运行时产生，通过选用低噪声设备，高噪声设备采取减振、隔声等措施降噪。

### （四）固体废物

一般固废：废弃样品、边角料环卫清运。

### （五）其他环境保护设施

#### 1.环境风险防范设施

环评及批复未作相关要求。

#### 2.在线监测装置

环评及批复未作相关要求。

#### 3.“以新带老”改造工程

环评及批复未作相关要求。

#### 4.排污口

依托现有排污口。

### （六）环境管理制度

公司落实建立了比较完善的环境管理体系、环境保护管理规章制度。公司在运行过程中，依据当前环境保护管理要求，分别制定了公司内部的环境管理制度。

### （七）循环经济和清洁生产情况

环评及批复未作相关要求。

#### 四、环境保护设施调试效果

##### (一) 污染物达标排放情况

###### 1. 废水

本项目不产生工艺废水，不新增生活污水。本次未监测。

###### 2. 废气

根据验收监测报告【(2017)苏测(验)字第(0909)号】结论：无组织非甲烷总烃周界外最大排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值标准。

###### 3. 厂界噪声

根据验收监测报告【(2017)苏测(验)字第(0909)号】结论：东、南、西、北厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准要求。

###### 4. 固体废物

所有固废均得到有效处置，固废实现“零排放”。

###### 5. 污染物排放总量

固体废物零排放，符合该项目环评及批复要求。

##### (二) 环保设施去除效率

###### 1. 废水治理设施

本项目不产生工艺废水，不新增生活污水。本次未监测。对废水治理设施去除效率不做评价。

###### 2. 废气治理设施

涂胶工段产生的非甲烷总烃无组织排放。

环评未提出废气处理设施去除效率，验收监测报告未做评价。

#### 五、工程建设对环境的影响

1、本项目废水接入城市污水管网排放，对周边地表水环境不构成直接影响。

2、本项目无组织废气达标排放，对环境空气不构成超标污染影响。

3、经监测，东、南、西、北厂界昼间噪声均达标排放，对周边环境不构成超标影响。

## 六、验收结论

江苏南方卫材医药股份有限公司急救器材联合研发中心（年产创面敷料 5 万片、包扎敷料 3000m<sup>2</sup>、急救包 500 只）项目实施过程中手续完备，认真执行了环境保护“三同时”的要求，废气、噪声、固废等相应配套的主要环保治理设施均已按照环评及批复要求建成，建立了各类比较完善的环保管理制度，废气、噪声监测结果能达到排放标准，固废妥善处理，总量符合环评及批复要求。验收工作组认为该项目符合环保设施竣工验收条件，同意通过环境保护设施竣工验收。

## 七、后续要求

企业在以后运行过程中，应进一步做好以下工作：

（1）对环保设施进行定期检查、维护，确保环保处理设施的正常运行及污染物稳定达标排放。

（2）进一步健全各类环保管理制度，完善公司环保管理架构，加强污染防治措施的台账管理，按规定报备管理计划，实行网上审批转移制度。

（3）加强企业安全环保管理，防止污染事故的发生。

2018 年 4 月 13 日

曹芳 李树招 任

曹燕妮

